


ETUDE DETAIL 2


Ech 1:5

le CV de pignon n'est pas représenté et son étude n'est pas demandée

vue en élévation



D-D




7

F-F

2 BI H M18-50 cl 6.8
Chape ép 6

E-E



7

B